


GABARITO DE FURAÇÃO

FECHADURA ELÉTRICA

TRAVER

MONTAGEM À ESQUERDA →



P03072 - Rev. 0

MONTAGEM À DIREITA →